

กสม. ๑

รายงานผลการตรวจสอบ
การลงทะเบียนนุชยชน



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๓๕/๒๕๖๗

เรื่อง สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีร้องเรียนว่า การก่อสร้างขอบถนนสีคิว-ด้านขุนทด
 กีดขวางทางน้ำส่งผลให้น้ำไหลท่วมขังที่ดินและบ้านได้รับความเสียหาย

ผู้ร้อง

ผู้ถูกร้อง แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

๑. ความเป็นมา

ผู้ร้องร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคำร้องที่
๙๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ว่า ผู้ร้อง [REDACTED]

[REDACTED] อำเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนจากการที่
ผู้ถูกร้องก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้าน ทำแนวต้นไม้ และก่อสร้างทางเดินปั้งตรงข้ามบ้านผู้ร้อง โดยกันทางน้ำ^๑
ทำให้น้ำฝนไหลทะลักเข้าท่วมบ้านผู้ร้องพังเสียหาย ผู้ร้องได้ร้องเรียนไปยังทลายหน่วยงานแต่ไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือ และได้รับแจ้งว่าเหตุที่บ้านผู้ร้องพังเสียหายเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งที่
ได้ก่อสร้างและพักอาศัยมาหลายปี ผู้ร้องยืนยันว่าหลังจากการก่อสร้างปรับปรุงถนนและแนวขอบถนนเพื่อ^๒
ตกแต่งภูมิทัศน์ทำให้น้ำท่วมที่ดินของผู้ร้องซึ่งอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้บ้านผู้ร้องพังเสียหาย จึงขอให้
ตรวจสอบ

๒. การตรวจสอบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ^๓
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการลงทะเบียน
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากการซึ่งแจ้งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน
ดังต่อไปนี้

๒.๑ รายการเอกสาร พยานหลักฐานจากการตรวจสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒.๑.๑ สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๕.๐๒/๔๘๖๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงผู้ร้อง

๒.๑.๒ สำเนาคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องร้องเรียนเลขดำเนินคดีที่ [REDACTED] เลขแดงที่ [REDACTED] ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒.๑.๓ สำเนาหนังสือกรมทางหลวงชนบท ที่ คค ๐๗๐๒/๑๓๐๐๒ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงผู้ร้อง

๒.๑.๔ หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ที่ นบ ๗๒๓๐๑/๒๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงเลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒.๑.๕ หนังสือผู้ถูกร้อง ที่ คค ๐๗๐๓.๒๐/๑๓๑๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงเลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒.๑.๖ บันทึกความเห็นของ [REDACTED] พยานผู้เขียนชี้ว่าญาณด้านวิศวกรรมชีวภาพพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒.๒ ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ

๒.๒.๑ ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง

ปรากฏตามความเป็นมาในข้อ ๑ และผู้ร้องให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ผู้ร้องเคยร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ (อบต.วังโรงใหญ่) เพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วัดวายค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย อบต.วังโรงใหญ่เห็นว่า ความเสียหายไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติหรือสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบดังกล่าว จึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ร้องได้ นอกจากนี้ อบต.วังโรงใหญ่มีคำสั่งให้รื้อถอนบ้านผู้ร้องเพื่อความปลอดภัย และได้รื้อถอนแล้ว ต่มาผู้ถูกร้องได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทำท่อระบายน้ำ (ระบายน้ำ) จนไม่มีน้ำท่วมขังแล้ว แต่ผู้ร้องยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๒.๒ ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ถูกร้อง

(๑) โครงการถนนสายหน้าหมู่บ้าน ถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย นบ. ๓๐๔๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑-บ้านกุดนางทอทุก อำเภอสีคิว-ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง ๒๓.๖๕๔ กิโลเมตร ได้รับงบประมาณจากการบริหารส่วนตำบลวังชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการบนถนนลาดยางเดิม เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้

/(ก) ก่อสร้าง...

(ก) ก่อสร้างศาลาพักคoyer ที่พักผู้โดยสาร ความยาว ๘.๐๐ เมตร กว้าง

๒.๕ เมตร ๑ หลัง

(ข) ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้พุ่มเตี้ยบริเวณแหล่งทางด้านซ้าย ความยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

(๗) วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ร้อง พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ บ้านผู้ร้อง ต่อมามีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้เห็นว่า เรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และแจ้งผลให้ผู้ถูกร้องทราบเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยให้เหตุผลว่า การดำเนินโครงการถนนสายหน้าที่มุ่งบ้านของผู้ถูกร้องไม่กระทบต่อระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิม และความเสียหายของบ้านผู้ร้องเกิดจากบัญหาโครงสร้างของบ้านไม่ได้มาตรฐาน

(๙) ผู้ถูกร้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขบัญหาบริเวณดังกล่าว โดยออกแบบโดยกรุงการก่อสร้างระบายน้ำ เพื่อรับปริมาณน้ำที่ไหลหลักจากผิวน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าพื้นที่ของผู้ร้อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๖.๓ ข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อบต.วังโรงใหญ่แขวงเท็จจริงว่า

(๑) บ้านผู้ร้อง [REDACTED] มีความเสียหาย

คือ พื้นพังยุบตัวลงทุกห้องที่ช่วงความกว้างระหว่างเสาห้อง ๔ เมตร สาเหตุเกิดจากการที่โครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถรับน้ำหนักพื้นได้ไหว เนื่องจากน้ำหนักที่กดทับมากเกินไปทำให้คานแตกกร้าว และฉีกขาดออกจากเสา คานคานคอนกรีตผิวหลุดร่อน เพราะอัตราส่วนผสมของคอนกรีตไม่ถูกต้อง มีส่วนผสมที่เป็นรัสตุเชื่อมประสานน้อยเกินไป เลือกใช้คานกรีตไม่ถูกต้องกับประเภทของงาน มีกำลังอัดต่ำเกินไปและมีความสามารถรับการขัดสีได้น้อย เหล็กเสริมคานซึ่งเป็นคานยกสูงจากพื้นหรือคานลอย มีขนาดเล็กไม่เหมาะสมสมต่อการใช้งาน ไม่มีเหล็กเสริมพิเศษหรือเหล็กคอม้า และระยะห่างเหล็กปลอกคานวัดได้ ๐.๒๒ เมตร ห้างที่ควรเลือกใช้ ๐.๑๕ เมตร จากการตรวจสอบอาคารสรุปได้ว่า อาคารพังเสียหาย เกิดจากโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถรับน้ำหนักพื้นได้ไม่มีช่างก่อสร้างหรือวิศวกรในการออกแบบโครงสร้าง ความเสียหายไม่ได้เกิดจากสาเหตุทางภัยธรรมชาติหรือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

(๒) ในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านผู้ร้อง ไม่มีบ้านเรือนของประชาชนอื่นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำไหลทะลักหรือท่วมขัง เช่นเดียวกับผู้ร้อง

/๓) บ้านผู้ร้อง...

๓) บ้านผู้ร้องไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง เป็นบ้านที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งหลัง
ไม่มีเลขที่บ้าน

๔) นอกจาก อบต.วังโรงใหญ่แล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นที่ได้รับการร้องเรียน
จากผู้ร้องและรวมกันตรวจสอบกรณีดังกล่าว ประกอบด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสีคิ้ว หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ ๒

๒.๒.๔ ความเห็นของพยานผู้เชียยวชาญ

[REDACTED] พยานผู้เชียยวชาญด้านวิศวกรรม ให้ความเห็นว่า

(๑) จากการสำรวจพื้นที่ภายในบริเวณบ้านผู้ร้องที่ได้รับความเสียหายพบว่า
ถนนทางเข้าแปลงที่ดินบ้านผู้ร้องมีร้านอาหารตั้งอยู่ มีระดับสูงกว่าบ้านบุตรสาวของผู้ร้องที่อยู่ก่อนถึง^๑
บ้านผู้ร้อง มีลักษณะลาดเหลียงไปทางถนนสาย ๒๐๑ โดยจุดสูงสุดของพื้นที่อยู่บริเวณร้านอาหารดังกล่าว
ลาดเหลียงไปทางบ้านบุตรสาวผู้ร้อง บ้านผู้ร้อง และบ้านไม้กึ่งปูน (หลังเก่า) ของผู้ร้อง ตามลำดับจนถึง^๒
จุดต่ำสุดของพื้นที่ซึ่งอยู่บริเวณสะพานน้ำภัยในบริเวณบ้านผู้ร้อง ติดราษฎรบ้านน้ำตามแนวถนนสาย ๒๐๑

(๒) จากการตรวจสอบพื้นที่ลุ่มต่ำในบริเวณบ้านผู้ร้องพบว่า จุดที่ตั้งของ
บ้านผู้ร้องที่ถูกรีอกอนไปแล้วเหลือเพียงกองเศษวัสดุ โดยที่ระดับความสูงของบ้านหลังดังกล่าว
มีระดับความสูงใกล้เคียงกับระดับบ้านไม้กึ่งปูน (หลังเก่า) ของผู้ร้อง ที่ปลูกสร้างไว้ก่อนบ้านผู้ร้อง และมี
ระดับต่ำกว่าบ้านบุตรสาวของผู้ร้อง

(๓) จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณบ้านผู้ร้อง ไม่พบ
รองรอยของน้ำที่ไหลข้ามถนนสาย น.m.๓๐๔๔ และพบว่าบริเวณริมถนนทางหลวงสาย ๒๐๑ มีการวาง
ท่อระบายน้ำขนาด ๑.๐ เมตร วางลอดข้ามแยกทางเข้าสาย น.m.๓๐๔๔ ประกอบกับ
ทิศทางการไหลของน้ำจะไหลตามถนนสาย ๒๐๑ จากแนวเส้นทางสีคิ้ว ไหลไปทางด้านขวา ดังนั้น
จึงเห็นว่าปริมาณน้ำที่ไหลจากถนนสาย ๒๐๑ ไม่ได้ไหลข้ามถนนสาย น.m.๓๐๔๔

(๔) สรุปได้ว่า ความเสียหายของผู้ร้องเกิดจากปัญหาการวางผังลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่ ในการนี้ที่ฝนตกหนัก น้ำในพื้นที่แปลงของผู้ร้องจะไหลไปในทิศทางจากถนน
ทางเข้าโดยผ่านร้านอาหาร (จุดสูงสุดของพื้นที่) ลงไปทางสะพานน้ำ (จุดต่ำสุดของพื้นที่) ประกอบกับ
การออกแบบบ้านไม้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ทั้งการใช้คอนกรีตที่มีอัตราส่วนผสมไม่ถูกต้อง^๓
การเสริมเหล็กคานมีขนาดเล็ก และขาดการคำนวณที่ถูกต้อง โดยวางแผนให้พื้นดินรองรับน้ำหนัก^๔
แทนเสา อีกทั้งทิศทางการไหลของน้ำที่พัดพาเม็ดดินใต้คานไหลไปตามน้ำ ทำให้คานเกิดการทรุดตัว^๕
นอกจากนี้ การฝากเหล็กคานกับตัวเสาไม่ถูกต้องทำให้คานทรุดตัว ส่งผลทำให้บ้านเสียหาย โครงสร้างบ้าน^๖
ไม่สามารถรับแรงได้ ไม่ได้เกิดจากน้ำที่ไหลข้ามทางหลวงสาย ๒๐๑ หรือถนนสาย น.m.๓๐๔๔

๓. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรณีตามคำร้องมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า ผู้ถูกร้องได้กระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ร้อง กรณีการก่อสร้างขอบถนนสีคิว-ด้านขันทด กีดขวางทางน้ำส่งผลให้น้ำไหลท่วมขังที่ดินและบ้านของผู้ร้องจนได้รับความเสียหายหรือไม่ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้

๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๗ บัญญัติว่า บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก ซึ่งมีเจตนา谋เพื่อประกันความมั่นคงในการถือครองทรัพย์สินและการให้ได้รับการชดเชยเยียวยาที่เป็นธรรม

๓.๒ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า

๓.๒.๑ บ้านผู้ร้องเป็นบ้านไม่มีเลขที่ โดยใช้เลขที่บ้านของบ้านหลังเก่าที่อยู่ติดกัน [REDACTED] อำเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการ เป็นการก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งหลังก่อนที่ผู้ถูกร้องจะดำเนินโครงการถนนสายหน้าหมู่บ้าน ปัจจุบันบ้านหลังดังกล่าวได้ถูกรื้อถอนแล้ว

๓.๒.๒ โครงการถนนสายหน้าหมู่บ้าน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดำเนินการบนถนนลาดยางเต็ม โดยก่อสร้างศาลาพักคอยที่พักผู้โดยสาร ๑ หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้พุ่มเตี้ยบริเวณใกล้ทางด้านซ้าย ความกว้าง ๒๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในความปลอดภัย

๓.๒.๓ โดยที่พยานผู้เขียนชี้ยว่ายังให้ความเห็นว่า สภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณบ้านผู้ร้อง ไม่พบร่องรอยของน้ำที่ไหลข้ามถนนสาย น.m.๓๐๔๔ และจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่พบว่า ทิศทางไหลของน้ำจะไหลตามถนนสาย ๒๐๑ จากแนวเส้นทางสีคิวไหลไปทางด้านขันทด ดังนั้น น้ำที่ไหลจากถนนสาย ๒๐๑ จึงไม่ได้ไหลข้ามถนนสาย น.m.๓๐๔๔ และตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่บ้านผู้ร้อง ในกรณีที่ฝนตกหนัก น้ำในพื้นที่แปลงของผู้ร้องจะไหลไปในทิศทางจากถนนทางเข้าโดยผ่านร้านอาหาร (จุดสูงสุดของพื้นที่) ลงไปสู่สะเก็บน้ำ (จุดต่ำสุดของพื้นที่) ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของผู้ร้องที่พังเสียหาย

๓.๒.๔ อบต.วังโรงใหญ่ให้ข้อเท็จจริงว่า บ้านผู้ร้อง [REDACTED]

[REDACTED] มีความเสียหายคือ พื้นพังยุบตัวลงทุกห้องที่ช่วงความกว้างระหว่างเสาห้อง ๔ เมตร สาเหตุเกิดจากการที่โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถรับน้ำหนักพื้นได้ เนื่องจากน้ำหนักที่กดทับมากเกินไปทำให้คานแตกร้าวและฉีกขาดออกจากเสา ประกอบกับอัตราส่วนผสมของคอนกรีตไม่ถูกต้อง มีส่วนผสมที่เป็นวัสดุเชื่อมประสานน้อยเกินไป และเลือกใช้คอนกรีตไม่ถูกต้องกับประเภทของงานเหล็กเสริมคอนกรีตมีขนาดเล็กเกินไป ไม่มีเหล็กเสริมพิเศษหรือเหล็กคอม้า และระยะห่างเหล็กปลอกคอนกรีตมากเกินไป

๓.๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากผู้รองรืออตอนบ้านหลังที่เสียหายไปแล้ว จึงไม่สามารถตรวจสอบโครงสร้าง สภาพ ตลอดจนความเสียหายของบ้านผู้ร้องได้ ประกอบกับจากการตรวจสอบพบว่า โครงการถนนสายหน้าหมู่บ้าน ถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย นม.๓๐๔๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ของผู้กรองเป็นเพียงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้พุ่มเตี้ยบริเวณแหล่งทางด้านซ้าย ความยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยบนถนนลาดยางเดิม โดยมีได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือระบบระบายน้ำของถนน อีกทั้งก่อนผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนี้ อบต.วังโโรงใหญ่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า บ้านผู้ร้องเสียหายเนื่องจากโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถรับน้ำหนักพื้นได้ ไม่ได้เกิดจากสาเหตุทางภัยธรรมชาติหรือสภาพพื้นที่ไม่พับน้ำให้หลั่มทางหลวงสาย ๒๐๑ หรือถนนสาย นม.๓๐๔๔ แต่พบว่า น้ำที่ไหลเข้าพื้นที่บ้านผู้ร้อง เกิดจากการวางแผนลักษณะทางกายภาพในบริเวณแปลงที่ดินของผู้ร้อง ซึ่งมีมีฝนตกหนัก น้ำจะไหลจากถนนทางเข้าซึ่งเป็นจุดสูงสุดของพื้นที่ ลาดเทไปทางบ้านบุตรสาวของผู้ร้อง ตลอดถึงบ้านผู้ร้อง ที่พังเสียหายซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานน้ำซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของพื้นที่ ตามธรรมชาติของน้ำที่จะไหลจากพื้นที่สูงลงสู่พื้นที่ต่ำ ดังนั้น น้ำฝนที่ไหลทะลักเข้าท่อมบ้านผู้ร้องจึงไหลมาหากที่ดินในพื้นที่แปลงเดียวแกนของผู้ร้องเอง มิใช่เกิดขึ้นเพราะการก่อสร้างถนนตามโครงการถนนสายหน้าหมู่บ้านของผู้กรอง การก่อสร้างถนนตามโครงการของผู้กรองจึงมิใช่สาเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่อมบ้านผู้ร้อง กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้กรองมีการกระทำหรือละเลยการกระทำการทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๔. มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุม ด้านการคุ้มครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงมีมติว่า กรณีตามคำร้องยังไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้กรองกระทำการทำหรือละเลยการกระทำการทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อผู้ร้อง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์

นางปรีดา คงแป้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมานันนี

นางสาวศยาภรณ์ ไกยุรวงศ์

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช

นายวสันต์ ภัยหลีกเลี้ยง

นางสาวสุภารา นาคะผิว

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ